



INDICAÇÃO Nº 802/2025

INDICO A EXMA. SRA. PREFEITA, CRISTINA SAAD, E A SECRETARIA COMPETENTE, PARA A CONSTRUIR LOMBADAS, FAZER A SINALIZAÇÃO DE SOLO, COLOCAÇÃO DE PLACAS DE PROIBIDO ESTACIONAR, LIMITADORES DE VELOCIDADE NA AMPLIAÇÃO DA AVENIDA ARISTEU MARCICANO, JARDIM SÃO FRANCISCO.

Justificativa:

Consabido que está ocorrendo a ampliação da Avenida Aristeu Marcicano é necessário que haja a sinalização adequada no local, por isso, venho indicar que seja realizada a colocação de limitadoras de velocidade; lombadas; pintura de faixas de pedestres e colocação de placas de proibido estacionar no trecho ampliado na referida Avenida, para segurança dos pedestres e dos motoristas.

Vejamos as imagens:





CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

Edifício "Dr. Cássio de Freitas Levy"

ESTADO DE SÃO PAULO



Não há sinalização no solo e nem de placas que servem de orientação para os motoristas, assim, pode ocasionar acidentes ante a ausência de sinalização.

Deste modo, a sinalização deve ocorrer com urgência, antes da liberação da faixa da Avenida mencionada, uma vez que não há nada de sinalização no local e pelo fato de haver muito fluxo de veículos e pedestres no local.

No mais a colocação de placas de proibido estacionar é fundamental, por conta dos inúmeros caminhões que já estão usando a via como estacionamento.

Assim, o objetivo é evitar acidentes com pedestres e motoristas, além de contribuir com a estética do município.

Por isso, contando com a cordialidade de todos os envolvidos e crendo no pronto atendimento, venho requerer que seja atendido a indicação para que seja iniciado, a devida sinalização de solo, colocação de placas e a construção de lombadas, na estrada mencionada.

Câmara Municipal de Cordeirópolis,

02/10/2025

VALMIR SANCHES

Vereador – (UNIÃO BRASIL)



CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Cordeirópolis. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://cordeiropolis.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=ZA806CYB2XYE5D39>, ou vá até o site <https://cordeiropolis.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: ZA80-6CYB-2XYE-5D39



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:2285/2025 - 02/10/2025 - 13:54 - CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: ZA80-6CYB-2XYE-5D39